

LOCALIZZAZIONE



Base Cartografica

CTR (1:10.000)

Coordinate Gauss-Boaga

Sezioni:

192060 192070
192080 192100
192110 192120

Limite comunale da CTR

Scala 1:150.000

LEGENDA

Ubicazione certa (anno)	Ubicazione incerta (anno)	Tipologia di dissesto
1998	1998	Eventi gravitatitvi
1998	1998	Sprofondamenti, crolli
1998	1998	Esondazioni
1998	1998	Erosioni spondali
1998	1998	Danni alle infrastrutture viarie e ai centri abitati

I dati riportati sulla presente tavola sono desunti:
- da fonti bibliografiche e comunicazioni orali (A)
- dalla Regione Piemonte - Banca dati geologica - Schede Dissesti (B)

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI BRA

Legge Regione Piemonte del 5/12/1977 n. 56

NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE

PROGETTO DEFINITIVO

in accoglimento delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare Modificato

Progetto Preliminare: delibera del C.C. n. 43 del 21/04/2009
Progetto Preliminare modificato: delibera del C.C. n. 95 del 13/12/2010
Progetto Definitivo: delibera del C.C. n. del

VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA

ai sensi dell'art.18, comma 2, del Piano di Assetto Idrogeologico

ELABORATO: CARTA CRONOLOGICA DEI DISSESTI BRA OVEST	DATA: Aprile 2009
	AGGIORNAMENTO: Giugno 2011
IL TECNICO INCARICATO: Dott. Geol. ROLFO Sergio Via Trento e Trieste 8/c 12042 Bra (CN)	SCALA: 1 : 10.000
	TAVOLA: 1°
IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE / IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO