



0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 km

Base Cartografica

CTR (1:10.000)

Coordinate Gauss-Boaga

Sezioni:

192060 192070

192080 192100

192110 192120

Limite comunale da CTR

LOCALIZZAZIONE

N

Scala 1:150.000

LEGENDA		
Ubicazione certa (anno)	Ubicazione incerta (anno)	Tipologia di dissesto
1998	1998	Eventi gravitativi
1998	1998	Sprofondamenti, crolli
1998	1998	Esondazioni
1998	1998	Erosioni spondali
1998	1998	Danni alle infrastrutture viarie e ai centri abitati

I dati riportati sulla presente tavola sono desunti:
- da fonti bibliografiche e comunicazioni orali (A)
- dalla Regione Piemonte - Banca dati geologica - Schede Dissesti (B)

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI BRA

Legge Regione Piemonte del 5/12/1977 n. 56

NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE

PROGETTO DEFINITIVO

in accoglimento delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare Modificato

Progetto Preliminare: delibera del C.C. n. 43 del 21/04/2009

Progetto Preliminare modificato: delibera del C.C. n. 95 del 13/12/2010

Progetto Definitivo: delibera del C.C. n. del

VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA

ai sensi dell'art.18, comma 2, del Piano di Assetto Idrogeologico

ELABORATO

CARTA CRONOLOGICA DEI DISSESTI

BRA EST

IL TECNICO INCARICATO

Dott. Geol. ROLFO Sergio

Via Trento e Trieste 8/c

12042 Bra (CN)

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATA

Aprile 2009

AGGIORNAMENTO

Giugno 2011

SCALA

1 : 10.000

TAVOLA

1B